

Baron Polar

Baron Polar er en halvmatt Svanemerket maling, spesielt utviklet for å gi en langvarig fargestabilitet under norske klimaforhold. Malingen inneholder effektiv fungicider for å hindre begroing. Malingen gir en sterk og holdbar overflate med elastisitet, som gjør den velegnet til beskyttelse av utvendige trefasader.

Bruksområde: Brukes på trefasader, betong og overflater av sink.

Forbehandling: Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Flatene vaskes mekanisk med vaskebørste med utvendig Husvask. Umalt treverk børstes fri for løse trefibre. Løstsittende maling og gråtre skrapes/stålbørstes (stålbørste med flate tråder)/slipes. Underlaget må være tørt (maks 16 % fukt) før påføring.

Bruk: Påføres med pensel, rull eller sprøyte, beregnet for vanntynnede produkter. Temperaturen under påføring og tørk må være mellom +5°C til +25°C. Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Matte skjolder kan oppstå ved påføring/tørk under høy luftfuktighet. Rør og rør og under arbeid.



TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs maling til trefasader, betong og overflater av sink
Bindemiddel:	Akryl
Glans:	Halvmatt
Vaskbarhet:	
Brekking:	Brekkes i alle farger
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Såpevann
Materialforbruk:	Nymaling 6-8 m ² /l, ommaling 8-10 m ² /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min +5°C, Max +25°C på luft og underlag
Anbefalt verktøy:	Rull, pensel eller sprøyte
Støvtørr:	1 time (+23°C 50% RF)
Overmalbar:	2-4 timer (+23°C 50% RF)
Gjennomherdet:	
Lagringstid:	Pigmentert produkt reduseres ved lagring over 1 år
Oppbevaring:	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn
Baser:	A, B, C, Hvit og Oxydrød
Brannfarlighet:	
VOC-kategori:	
Merkeordning:	Svanemerket
Densitet:	
Volum tørrstoff:	
Viskositet:	
Emballasje:	3, 9 og 10 liter

Bruksanvisning

Maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat.

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Flatene vaskes mekanisk med vaskebørste med utvendig Husvask. Umalt treverk børstes fri for løse trefibre. Løstsittende maling og gråtre skrapes/stålbørstes (stålbørste med flate tråder)/slipes. Underlaget må være tørt (maks 16% fukt) før påføring. Rør før og under arbeid.

Nytt høvlet treverk påføres Baron tregrunn og 2 strøk med Baron Polar (påse å grunnbehandle kuttflater og endeveden). På tidligere behandlet treverk, skrap og børst løstsittende maling og mattslip blanke flater. Trerene flater grunnes med Baron tregrunn og males 2 strøk med Baron Polar. Husk å mette endeveden godt. Vær oppmerksom på linolje/fuktproblemer. Tidligere tjære- og mineral-oljebehandling og kvister, kan gi blæring og misfarging av nytt toppstrøk. Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C. Unngå påføring i direkte sollys eller på soloppvarmet vegg. Matte skjolder kan oppstå ved påføring/tørk under høy luftfuktighet.

Etter maling:

Vask verktøyet i såpevann

Avfallshåndtering: Lukk spannet godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra maleredskapene før rengjøring. Malingrester må ikke tømmes i avløp, da det er skadelig og kan ha en langtidsvirkning for liv i vann. Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester, tomemballasje og rester fra rensing av malerutstyr må leveres til nærmeste miljøstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning.

Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene.

Vedlikehold: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov, og med samme type produkt. Det anbefales vedlikeholdsvask hvert år av husfasaden. Bland etter produktets anvisning om vedlikeholdsvask.